

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

一、發生時間：103 年 11 月 08 日（星期六） 09 時 49 分

二、天候：晴

三、發生地點：斗六~斗南站間 K266+472 保長路三甲平交道

四、事故種類：平交道事故

五、事故摘要：第 2317 次車斗六站晚 1 分（09：47）開車，行駛東正線，09：49 駛至斗六~斗南間 K266+472 保長路三甲平交道前，司機員發現一男子騎機踏車由山側闖越平交道，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被擦撞尾部，立即通報相關單位及 119 救護車，幸肇事者僅輕微擦傷拒送醫，經司機員下車查看，本路機車主排障器變形及平交道遮斷桿 1 支受損，肇事機踏車嚴重受損，現場停車 24 分鐘後放行續駛，斗南站計晚 27 分(10:19)到達，案由斗六路警所處理。

六、處置過程：

時間	說明
09：47	第 2317 次車斗六站晚 1 分開車，行駛東正線。
09：49	駛至斗六~斗南間 K266+472 保長路三甲平交道前，司機員發現一男子騎機踏車由山側闖越平交道，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被擦撞，立即通報相關單位。
09：58	119 救護車抵達現場。
10：00	斗六路警所派員到現場蒐證。
10：11	蒐證完畢同意放行。
10：13	第 2317 次車現場開車。

七、事故影響情形

（一）人員傷亡情形：擦傷拒送醫。

（二）設備受損情形：電車 EMC569 號主排障器故障凹陷、平交道遮斷桿 1 支受損。

（三）運轉影響情形：105/8 分、107/7 分、2332/17 分，計 3 列次/32 分。


八、原因分析：機踏車闖越平交道。

九、檢討改進事項：加強平交道安全宣導。

十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。

十一、事故現場照片：如附件 2。

1 附件



附件 2

