

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 04 月 10 日（星期五）10 時 21 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：屏東線佳冬~林邊站間
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 306 次車佳冬站晚 2 分（10：20）通過，10：21 駛至佳冬~林邊站間 K57+226 佳豐路三甲平交道前，司機員發現一機踏車倒置於平交道上侵入車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被撞夾於主排障器下，肇事者由路人及時拉離平交道幸未撞擊，僅受機踏車壓傷，本路機車無損，立即通報相關單位，機踏車經司機員及隨車機務員搬離後續駛，林邊站計晚 31 分(10:53)到達，案由枋寮路警所處理。

六、處置過程：

時間	說明
10:20	第 306 次車佳冬站晚 2 分通過。
10:21	第 306 次車駛至佳冬~林邊站間 K57+226 佳豐路三甲平交道前，司機員發現一機踏車倒置於平交道上侵入車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被撞夾於主排障器下，肇事者由路人及時拉離平交道幸未撞擊，僅受機踏車壓傷，本路機車無損，立即通報相關單位，機踏車經司機員及隨車機務員搬離後續駛。
10:53	第 306 次車林邊站計晚 31 分到。

七、事故影響情形：

- (一) 人員傷亡情形：無。
- (二) 設備受損情形：本路設備無損。
- (三) 運轉影響情形：371/25 分、751/11 分、3518/11 分，計 3 列次/47 分。

八、原因分析：機踏車騎士闖越平交道滑倒機踏車侵入車輛界限。

九、檢討改進事項：配合路警局對用路人辦理平交道安全宣導。

十、事故地點路線軌道配置圖：(如附件)

十一、事故現場照片：無。

附件: 事故現場路線軌道配置圖:

事故地點: 佳豐路三  
甲平交道(K57+226)

