


交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：103 年 08 月 01 日（星期五） 11 時 20 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：潭子~台中站間 K184+712
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 115 次車潭子站晚 9 分（11：19）通過，11：20 行駛至潭子~台中間 K184+712 圓通南路三甲平交道前，司機員發現路線山側乙輛轎車停車位置不當侵入車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，幸無人傷亡，該轎車被擦撞前端受損，即通報相關單位，本路機車 E1045 號鼻端罩受損，現場停車 40 分鐘後續駛，台中站晚 41 分(11:59)到達，案由豐原路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
11：20	第 115 次車司機員發現一轎車停在山側平交道遮斷桿內側侵入車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該轎車被擦撞，立即通報相關單位。
11：22	由列車長下車查看，幸無人員受傷，本路機車鼻端罩受損，現場停車 40 分鐘後續駛。
11：23	工務段人員抵達現場處理線路復原工作。
11：33	救護車抵達現場。
11：40	路警所警員到達現場拍照及蒐證。
11：50	路警蒐證完畢同意放行。
11：59	第 115 次車台中站計晚 41 分到達。

- 七、事故影響情形
  - （一）人員傷亡情形：無。
  - （二）設備受損情形：
    - 1. 本路機車 E1045 號鼻端罩受損。
    - 2. 肇事轎車被擦撞前端受損。
  - （三）運轉影響情形：:116/5 分、2327/30 分、2141/20 分，計 3 列次/55 分。
- 八、原因分析：轎車停車位置不當侵入車輛界限。
- 九、檢討改進事項：加強平交道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。
- 十一、事故現場照片：如附件 2。

附件 1



附件 2

