

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：106 年 02 月 01 日（星期三） 21 時 38 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：新竹~香山站間東正線農會前（基隆站起點 K108+261）三甲平交道
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 285 次車新竹站晚 3 分(21:35)開車，行駛東正線，21:38 至新竹~香山站間 K108+261 農會前三甲平交道前，司機員發現一女子由東往西騎機車撞損遮斷桿後闖入平交道滑倒侵入東正線上，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，機車被撞受損並造成東正線不通，該女子未受傷，即報有關單位，22:00 路警到達現場蒐證，22:25 蒐證完畢放行恢復東正線行車，本次車香山站計晚 52 分(22:29)通過，案由新竹路警所偵辦。

六、處置過程：

時間	說明
21:35	第 285 次車新竹站晚 3 分開車。
21:38	行經 K108+261 司機員發現一女子騎機車撞損遮斷桿後闖入平交道滑倒侵入東正線上，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，機車被撞受損並造成東正線不通，該女子未受傷，即報有關單位。
22:00	新竹分駐所路警到達現場蒐證。
22:25	蒐證完畢放行恢復東正線行車。

七、事故影響情形

- (一) 人員傷亡情形：無人員受傷。
- (二) 設備受損情形：無。
- (三) 運轉影響情形：影響：285/52 分、2269/37 分、1247/34 分、155/分、1251/32 分、1255/18 分、2273/11 分、2561/36 分、2264/17 分，計 9 列/285 分/旅客 2,076 人。

八、事故現場環境：

- (一) 路線坡度：無。
- (二) 曲線半徑：無。
- (三) 路段型態：高架、隧道、平面、地下、其他：
- (四) 周邊環境：鄰近或位於平交道、車站、道路或便道、民宅、河川、隧道、橋梁、邊坡、逃生出口、其他：
- (五) 鐵路設施設備及圍籬之設置：圍籬(有、無)，監視設備(有、無)，其他：

九、調查事實：

- (一) 列車運行計畫及運轉情形：事故列車為第 285 次太魯閣號，編組現車 8 輛

