

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：103 年 11 月 20 日（星期四）18 時 05 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：新烏日~台中站間(K200+200)西正線
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 138 次車新烏日站準點（18：02）通過，行駛西正線，18：05 駛至新烏日~台中站間 K200+200 前，司機員發現 1 名婦人由山側跨越路線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及擦撞，手部受傷，立即通報相關單位，受傷民眾由車長協助扶上列車送台中站，連絡 119 救護車送台中署立醫院治療，台中站晚 12 分(18:22)到達，案由台中路警所處理。(慰問單位:台中工務段)
- 六、處置過程：

時間	說明
18:02	第 138 次車新烏日站準點通過。
18:05	第 138 次車行駛西正線，駛至新烏日~台中站間 K200+200 前，司機員發現一婦人由山側跨越路線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，婦人被擦撞受傷。
18:14	車長將婦人扶上列車。
18:15	第 138 次車由現場開車。
18:19	救護車抵達台中站。
18:22	第 138 次車到達台中站。
18:26	救護車將傷者送醫。

- 七、事故影響情形：
 - (一) 人員傷亡情形：1 人受傷（民眾）。
 - (二) 設備受損情形：本路設備無損。
 - (三) 運轉影響情形：2622/6 分、2181/6 分、2347/6 分、2358/8 分，計 4 列次 /26 分。
- 八、原因分析：民眾侵入路線。
- 九、檢討改進事項：加強媒體對民眾愛惜生命宣導。。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：(如附件)

附件: 事故現場路線軌道配置圖

