

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 08 月 21 日（星期三）18 時 25 分
- 二、天候：晴（天色暗）
- 三、發生地點：冬山站
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 4212 次車冬山站晚 1 分(18:25)進站時，行駛東正線至車序牌第 4 車處前約 20 公尺，司機員發現有一名男子旅客由月台跳下路線，立即鳴笛並緊急煞車，該旅客被撞受傷，立即通報相關單位，救護車將傷者送羅東博愛醫院急救，路警人員於 18:50 到達現場，採證後於 19:09 放行，本次車冬山站晚 45 分(19:10)開車，未影響其他列車，案由羅東路警所偵辦中。
- 六、處置過程：

時間	說明
18：25	第 4212 次車冬山站晚 1 分(18:25)進站時，行駛東正線至車序牌第 4 車處前約 20 公尺，司機員發現有一名男子旅客由月台跳下路線，立即鳴笛並緊急煞車，該旅客被撞受傷，立即通報相關單位。
18：45	救護車將傷者送醫。
18：50	羅東路警所員警趕到現場。
19：09	路警蒐證完畢檢察官同意放行。
19：10	本次車冬山站晚 45 分開車。

- 七、事故影響情形：
 - （一）人員傷亡情形：民眾 1 人受傷。
 - （二）設備受損情形：本路設備無損。
 - （三）運轉影響情形：本次車晚點 45 分，未影響其他列車。
- 八、原因分析：一名男子旅客由月台跳下路線。
- 九、檢討改進事項：加強各媒體對民眾愛惜生命之宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：附件一。

附件一：事故地點路線軌道配置圖

日期及時間：102 年 8 月 21 日 18 時 25 分

地點：宜蘭線冬山站

