

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 02 月 25 日（星期三）21 時 29 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：池上~海端站間 K113+667 中西一路(半封閉)平交道
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 438 次車池上站晚 2 分(21:27)通過，21:29 駛至池上~海端站間 K113+667 中西一路(半封閉)平交道前，司機員發現一輛機器腳踏車倒在平交道上侵入路線，立即鳴笛並緊急煞車不及，輕微擦撞到該機踏車，即報相關單位，列車長下車往回查看時，該機踏車已由一婦人牽起離去，經司機員檢查列車無損後續駛，海端站晚 19 分通過，案報台東路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
21:27	第 438 次車池上站晚 2 分通過。
21:29	駛至池上~海端站間 K113+667 中西一路(半封閉)平交道前，司機員發現一輛機器腳踏車倒在平交道上侵入路線，立即鳴笛並緊急煞車不及，輕微擦撞到該機踏車，即報相關單位
21:38	列車長下車往回查看時，該機踏車已由一婦人牽起離去，經司機員檢查列車車輛無損後續駛。
22:00	池上工務分駐所派員檢查路線及平交道設施無損壞。

- 七、事故影響情形：
 - (一) 人員傷亡情形：無。
 - (二) 設備受損情形：無。
 - (三) 運轉影響情形：列車誤點:438/19 分、323/4 分，
- 八、原因分析：民眾騎乘機踏車通過平交道時不慎摔倒。
- 九、檢討改進事項：加強媒體平交道安全宣導，通過平交道時應減速慢行。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件
- 十一、事故現場照片：無

