

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

一、發生時間：102 年 02 月 28 日（星期四）22 時 59 分

二、天候：晴

三、發生地點：嘉義站內

四、事故種類：人員受傷事故

五、事故摘要：

第 3776 次車嘉義站（終點站）行駛西第一副正線擬準點（23：00）到達，22：59 許於第二月台南端前約 30 公尺處，司機員發現一女子突由山側進入路線並站於兩軌間不動，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該女子被撞卡在車下受傷，即報相關單位，由 119 救護車送嘉義基督教醫院救治。為配合警方蒐證需要，本次車現場停車 48 分鐘後（23：48）放行，案由嘉義路警所處理，影響：2378/10 分。

六、處置過程：

時間	說明
22：59	司機員發現一女子突由西第一副正線山側進入路線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該女子被撞受傷卡在車下，即報相關單位。
23：02	值班站長通報 119、嘉義路警所及調度員，並派員協助及嚮導車上旅客下車進站。
23：20	救護車到達將傷者救出送基督教醫院。
23：48	路警所蒐證完畢，檢察官同意放行。
23：50	事故列車進入第二月台。

七、事故影響情形

（一）人員傷亡情形：旅客 1 人受傷。

（二）設備受損情形：無。

（三）運轉影響情形：2378/10 分。

八、原因分析：旅客侵入路線。

九、檢討改進事項：

（一）加強站車秩序及安全宣導。

（二）加強各媒體對民眾愛惜生命之宣導。

十、事故地點路線軌道配置圖：

