

高雄機廠遷建潮州開發計畫

環境監測結果

110年04月~110年06月)

# 高雄機廠遷建潮州開發計畫

## 環境監測 110 年第 2 季(110 年 04 月~110 年 06 月)

監測類別	監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	TSP、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、NO <sub>2</sub> 、THC/NMHC/CH <sub>4</sub> 、O <sub>3</sub> 風速、風向、溫度、溼度	<ul style="list-style-type: none"> <li>大腳仙林</li> <li>公路總局第三工務處</li> </ul>	本季監測結果所有測項均符合空氣品質標準。	—
營建噪音振動	噪音 <ul style="list-style-type: none"> <li>均能音量(L<sub>eq</sub>)</li> <li>最大音量(L<sub>max</sub>)</li> </ul> 振動 <ul style="list-style-type: none"> <li>L<sub>10</sub></li> <li>L<sub>max</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>光春路住戶</li> <li>大腳仙林住戶</li> <li>工區周界或最近敏感受體牆外 1 公尺處</li> </ul>	本季營建噪音振動監測結果均符合管制標準。	—
營建低頻噪音	<ul style="list-style-type: none"> <li>L<sub>x</sub>(x=5,10,50,90,95)</li> <li>L<sub>max</sub></li> <li>L<sub>eq,LF</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>光春路住戶(敏感受體室內)</li> </ul>	本季低頻噪音監測結果無異常狀況發生。	—
噪音振動	噪音 <ul style="list-style-type: none"> <li>L<sub>x</sub>(x=5,10,50,90,95)</li> <li>L<sub>max</sub></li> <li>L<sub>eq</sub></li> </ul> L <sub>早</sub> 、L <sub>日</sub> 、L <sub>晚</sub> 、L <sub>夜</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>光復路(道路邊地區)</li> <li>光春路住戶(敏感受體)</li> </ul>	本季噪音各測值均符合相關環境噪音管制標準。	—
	振動 <ul style="list-style-type: none"> <li>L<sub>10</sub></li> <li>1. L<sub>max</sub></li> </ul>		本季振動監測結果均符合日本振動規制法基準。	—
放流水質	溫度、懸浮固體、化學需氧量、真色色度、pH 值、生化需氧量、油脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>工區放流口</li> </ul>	本季放流水均符合工區放流水質排放標準。	—
地面水質	流量、pH 值、懸浮固體、化學需氧量、氨氮、溫度、溶氧量、生化需氧量、大腸桿菌群、導電度	<ul style="list-style-type: none"> <li>溪洲溪排水崁頂支線後壁厝 2 號橋</li> </ul>	本次施工中檢測結果,所有測項均符合丁類陸域地面水體環境基準,其河川污染指標(RPI)為 3.5,屬中度污染。	—

監測類別	監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策
地下水質	水位、水溫、比導電度、pH 值、氯鹽、氨氮、硝酸鹽、硫酸鹽、總有機碳、總溶解固體、總硬度、重金屬(鐵、錳、砷、鎘、鉻、銅、鋅、鉛)	• 南榮國中	本季監測結果除鐵、錳測項超過標準值外，其餘所有測項均符合地下水第二類管制標準及監測標準。	鐵、錳測值超標為台灣地區地下水普遍發生的狀況，本計畫廠址土壤屬長興坳質壤土，長興系係為橄欖黃色至淡橄欖色，中性至中鹼性粘板岩老沖積物沉積而成之含鐵、錳結合之沖積土，其質地剖面為上層底土之質地以坳質壤土為主，而下層底土之質地以坳質粘壤土為主。鐵之監測結果高於監測標準，應屬地層微量元素自然釋出現象。
陸域生態調查	鳥類。	• 計畫場址內及周遭 500 公尺範圍內。	本季調查結果共記錄 9 目 21 科 32 種 575 隻次鳥類，物種組成主要以西部平原低海拔平地常見物種為主。	—

監測類別	監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策
交通流量	路口轉向及路段交通量、車種組成、路段旅行速率及延滯時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 省道「台 1」線與「189」縣道路口</li> </ul>	<p>本次監測結果：</p> <p>省道「台 1」線「189」線道路路口：</p> <p>本次假日監測成果：特種車為 258 輛，大型車為 742 輛，小型車為 20549 輛，機車為 13595 輛，總計 35144 輛/日，PCU/日為 29605，車種以小型車為主，機車次之。東西向尖峰流量 V/C 值為 0.147~0.195，道路服務水準為 A 級。南北向尖峰流量 V/C 值為 0.437~0.453，道路服務水準為 D 級。</p> <p>本次非假日監測成果：特種車為 460 輛，大型車為 951 輛，小型車為 24702 輛，機車為 17216 輛，總計 43329 輛/日，PCU/日為 36592，車種以小型車為主，機車次之。東西向尖峰流量 V/C 值為 0.177~0.249，道路服務水準為 A 級。南北向尖峰流量 V/C 值為 0.526~0.581，道路服務水準為 D 級。</p> <p>路口延滯省道「台 1」線「189」線路口假日尖峰時段服務水準為 A 級、非假日尖峰時段之服務水準為 A 級。</p>	

監測類別	監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策
交通流量	路口轉向及路段交通量、車種組成、路段旅行速率及延滯時間	• 省道「台 1」線 (光復路)	<p>省道「台 1」線 (光復路)：本次假日監測成果：特種車為 21 輛，大型車為 168 輛，小型車為 6899 輛，機車為 5306 輛，總計 12394 輛/日，PCU/日為 9951，車種以小型車為主，機車次之。南北向尖峰流量 V/C 值為 0.280，道路服務水準為 C 級。</p> <p>本次非假日監測成果：特種車為 32 輛，大型車為 177 輛，小型車為 7711 輛，機車為 7309 輛，總計 15229 輛/日，PCU/日為 11816，車種以小型車為主，機車次之。南北向尖峰流量 V/C 值為 0.305，道路服務水準為 C 級。</p> <p>路口延滯省道「台 1」線 (光復路)口非假日尖峰時段服務水準為 A 級、假日尖峰時段之服務水準為 A 級。</p>	